

## ALLEGATO 1

Stratigrafia e report fotografico del sondaggio a carotaggio continuo

<b>SONDAGGIO</b> <b>S1</b>	<b>LAVORO</b> Miglioramento sismico	<b>CANTIERE</b> Pomarance - Simoni	<b>QUOTA ASS. P.C.</b> 348 m.s.l.m.	<b>COMMITTENTE</b> Sig. Rodolfo Simoni	<b>DATA INIZIO</b> 06 - 08 - 2020
	<b>ESECUTORE</b> MESA s.r.l.	<b>METODO PERF.</b> Carotaggio continuo	<b>TIPO SONDA</b> SPG	<b>DIAMM.</b> 101 - 127	<b>DATA FINE</b> 06 - 08 - 2020

Scala (m)	Litologia	Descrizione dei terreni attraversati	Quota (m da p.c.)	Campioni	Falda	S.P.T (n° colpi)	P.P. (MPa)	Campioni rimaneggiati
- 1		Terreno vegetale	- 0,70	S1C1 - 1,30 S - 1,80				
- 2		Argilla limosa grigio marrone passante a grigio piombo con sporadici frustoli carboniosi e concrezioni di gesso						
- 3								
- 4								
- 5								
- 6								
- 7								
- 8								
- 9								
- 10								
- 11								
- 12			- 12,00					
- 13								
- 14								
- 15								
- 16								
- 17								
- 18								
- 19								
- 20								

*S1*



*S1: Piazzamento*



*S1: 0 - 5 m*



*S1: 5 - 10 m*